Region Hovedstaden

Center for Regional Udvikling

Enhed for miljø

Direkte 20530313
Mail raastoffer@regionh.dk

Bregnebjerggård Grusgrav v. Kurt Sørensen ApS
Slangerupvej 131
3540 Lynge
Att. Kurt Sørensen

Sendt til annette@bregnebjerggaard.dk

Journal-nr.: 08002787
Sagsbeh.: Louise Holm Christensen/ Jonas Prehn

Dato: 29. oktober 2020

Tilsynsnotat, Birkerødgård Grusgrav

Region Hovedstaden har den 2. september 2020 udført tilsyn med råstofaktiviteterne i Birkerødgård Grusgrav beliggende matr. 26a Lynge By, Lynge, Kærhøjgårdsvej 46A i Allerød Kommune. Ved tilsynet deltog for virksomheden Kurt Sørensen og Lars Sørensen samt rådgiver Michael Zimmermann (DGE Miljø- og Ingeniørvirksomhed), for Region Hovedstaden deltog Jonas Prehn og Louise Holm Christensen.

Formål

Formålet med tilsynet var at føre kontrol med overholdelsen af vilkårene i gældende tilladelse[1] efter råstofloven samt med overholdelsen af relevante bestemmelser i råstofloven[2] og jordforureningsloven[3].

Lovhjemmel

Region Hovedstaden foretog tilsynet med hjemmel i råstoflovens § 31 og jordforureningslovens § 66.

Observationer

Generelt fremstod området i pæn stand. Der var ikke tegn på brændstofspild eller lignende på indvindingsarealet.

---

[1] Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af 1. februar 2018

[2] Bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer med senere ændringer

[3] Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord med senere ændringer

Regionen har på baggrund af tilsynet uddybende bemærkninger vedr.

- Indvindingsmængde
- Aktiviteter udenfor indvindingsarealet

Indvindingsmængde

Råstofindvindingen i 2018 og 2019 har været under 10 % af den årlige tilladte indvindingsmængde. Tilladelsen betragtes fortsat ikke som taget i brug. Regionen har gjort opmærksom på råstoflovens bestemmelse vedr. bortfald af tilladelse, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt eller i 3 på hinanden følgende år (jf. § 10, stk. 7).

Virksomheden meddelte, at der forventes at blive indvundet over de 10 % den årlige tilladte indvindingsmængde i 2020.

Aktiviteter udenfor indvindingsarealet

Ved tilsynet blev regionen opmærksom på at knuseanlæg og oplag er placeret udenfor indvindingsområdet på matr. 26d Lynge By, Lynge og således ikke er reguleret af bestemmelserne i råstoftilladelsen. Arealet og de aktiviteter der foregår på arealet, er reguleret efter bestemmelser i en landzonetilladelse samt lejeaftale, hvor Allerød Kommune er myndighed.

Regionen vil afklare de konkrete forhold og rette henvendelse til indvinder og kommune omkring sikring af et hensigtsmæssigt tilsyn og regulering af aktiviteten.

Bemærkninger til notatet

Regionen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til dette tilsynsnotat indgives skriftligt til undertegnede sagsbehandler senest 14 dage fra d.d. Notatet vil herefter blive offentliggjort på Region Hovedstadens hjemmeside med ændringer som følge af eventuelle bemærkninger, og en kopi af notatet vil blive fremsendt til kommunen. *Kommentar af 07/12 2020: Der er ikke indkommet bemærkninger til notatet.*

Med venlig hilsen

Louise Holm Christensen
Specialkonsulent, Geograf

Direkte: (+45) 2053 0313

Mail: louise.holm.christensen@regionh.dk

Vedlagt

Bilag 1: Kontrolskema for planmæssigt tilsyn
Bilag 2: Kort over tilladt indvindingsområde med indtegning af fotovinkler
Bilag 3: Fotos af observationer ved tilsyn

Kopi til

- Allerød Kommune - kommunen@alleroed.dk
- DGE Miljø- og Ingeniørvirksomhed v/ Michael Zimmermann, miz@dge.dk (rådgiver)

BILAG 1 - KONTROLSKEMA FOR PLANMÆSSIGT TILSYN

Birkerødgård Grusgrav
Lokalitet: Matr. 26a Lynge By, Lynge, Kærhøjgårdsvej 46A i Allerød Kommune.
Indvinder: Bregnebjerggård Grusgrav v. Kurt Sørensen ApS Kontaktperson: Kurt Sørensen
Grundejer: Bregnebjerggård Grusgrav v. Kurt Sørensen ApS
Tilsynsførende: Jonas Prehn, Louise Holm Christensen Dato for tilsyn: 2. september 2020
Tilstede ved tilsynet: Kurt Sørensen, Lars Sørensen (virksomheden), Michael Zimmermann (DGE Miljø- og Ingeniørvirksomhed, rådgiver), Jonas Prehn, Louise Holm Christensen (Region Hovedstaden).

Tilladelsen	
Tilladt indvindingsareal: 17 ha	
Tilladt årlig indvindingsmængde: 50.000 m^3 sand, grus, sten. 5.000 m^3 muld.	Senest indberettet: 475 m^3 sand, grus og sten. 250 m^3 ler.
Driftstid mandag – fredag: kl. 6-17	Lørdage: Der er ingen drift om lørdagen
Indvinding under grundvand: Nej	
Efterbehandling: Natur og rekreativt areal	
Tilladt maskinel: 2 gravemaskiner, 1 dumper, 1 dozer, 2 sorteringsanlæg, 1 knuseanlæg, 2 mobile brændstoftanke á 1500 l.	

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	**Kommentarer/bemærkninger**
1) Graveplan Er der behov for ændringer?	Ja □ Nej x
2) Efterbehandlingsplan a) Overholdes planen?	a) Ja x Nej □

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
b) Er der behov for ændringer?	b) Ja □ Nej x
3) Indvindingsmængde a) Overholdes den tilladte indvindingsmængde?	a) Ja □ Nej x Se bemærkning i tilsynsnotat vedrørende indvindingsmængde.
4) Indvinding under grundvand	Der er ikke tilladelse til indvinding under grundvandsspejl.
5) Gravegrænser a) Er gravegrænserne markeret i overensstemmelse med tilladelsen? (Afstandskrav til skel 3 m, bygninger 25 m, gasledning 20 m)	a) Ja □ Nej □ Blev ikke gennemgået grundet meget begrænset indvindingsaktivitet mv.
b) Er der bemærkninger (afstandskrav til skel, vej, bygninger m.v.)?	b) Ja □ Nej x
6) Skrænthældninger *Aktiv indvinding* a) Der er i tilladelsen stillet stabilitetsvilkår om at hældningen på gravefronten maksimalt må være 1:1, graveskrænter mod gasledning 1:2. Er vilkår overholdt?	a) Ja x Nej □ Ikke relevant □
b) I tilfælde af indvinding under grundvandsspejl. Er vilkårene overholdt?	b) Ja □ Nej □ Ikke relevant x

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
c) Er der problemer i forhold til at nå efterbehandlingsplanens mål ift. anlæg på skrænter?	c) Ja □ Nej x
d) Er hældning på efterbehandlede skrænter i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen/vilkår? (hældning 1:2, ingen muld).	d) Ja □ Nej □ Ikke relevant x Der er p.t. ikke skrænter, som er godkendt efterbehandlet.
7) Støj Er der aktiviteter, der umiddelbart bedømt støjer for meget?	Ja □ Nej x Kurt og Lars Sørensen som altovervejende står for driften deltog i tilsynet, hvorfor der ikke blev kørt med maskinel og lign. på tidspunktet for tilsynet. Regionen har ikke modtaget henvendelser om støjklager mv.
8) Støv	
a) Beskriv vindretning og styrke v. tilsynet	a) Skiftende let vind
b) Foretages der aktiv bekæmpelse af støvgener?	b) Ja x Nej □ Køreveje og oplag vandes efter behov under drift.
c) Er der støvgener fra: - interne veje/transport - oplag - behandlingsanlæg	c) - Ja □ Nej x - Ja □ Nej x - Ja □ Nej x
d) Er der bemærkninger ift. renholdelse af vejene?	d) Ja □ Nej x
Evt. øvrige bemærkninger omkring støv	Regionen har ikke modtaget henvendelser vedr. støvgener fra omkringboende.
9) Driftstider Er den aktuelle drift i overensstemmelse med driftstider? – kontroller evt. skiltninger i råstofgraven.	Ja x Nej □ Regionen har ikke modtaget henvendelser vedr. manglende overholde af driftstider mv.

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
10) Brændstofhåndtering	
a) Er tankene i overensstemmelse med tilladelsen, spildbakke og lign.?	a) Ja □ Nej □ Ikke relevant x Da brændstoftanke opbevares udenfor graven, blev de ikke kontrolleret ved tilsynet. Virksomheden oplyste, at brændstoftankene er flyttet udenfor graven grundet tyveri af brændstof. Anlæggene tankes kun med den brændstofmængde, der skal benyttes til en dags arbejde.
b) Er der tegn på oliespild ved anlæg/maskiner, eller der hvor tankning foregår?	b) Ja □ Nej x
c) Opbevares beredskabsplanen som beskrevet?	c) Ja □ Nej □ Der blev derfor ikke ført kontrol med dette forhold ved tilsynet.
11) Parkering og maskinplads	
a) Tankes og parkeres der i overensstemmelse med tilladelsen?	a) Ja x Nej □
b) Er der etableret midlertidig eller permanent maskinplads?	b) Der er ikke etableret maskinplads. Mobilt maskinel parkeres og tankes udenfor graven.
c) Opfylder maskinpladsen vilkår/vejledning for udførelse?	c) Ja □ Nej □ Ikke relevant x
d) Er der behov for vedligeholdes maskinpladsen (fx fejes, repareres huller, renses sandfyld mv.)	d) Ja □ Nej □ Ikke relevant x
12) Olieaffald a) Hvordan opbevares olieaffald? b) Hvordan bortskaffes olieaffald?	a) Der opbevares ikke olieaffald i graven. b) Bortskaffelse efter kommunens anvisninger

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
13) Materiel (til gravning og bearbejdning af råstoffer)	
a) Er antal, placering og brug af maskinel i overensstemmelse med tilladelsen?	a) Ja x Nej □ Se bemærkning i tilsynsnotat vedrørende aktiviteter udenfor indvindingsarealet.
b) Er maskiner og anlæg i forsvarlig stand, således at disse ikke udgør en risiko for bl.a. støjforurening eller oliespild m.m.	c) Ja □ Nej □ Maskinellet blev ikke gennemgået detaljeret ved tilsynet. Maskinel fremstod umiddelbart i forsvarlig stand. Der var ikke tegn på brændstofspild eller lign. på indvindingsarealet.
14) Deponering af jord	Der er ikke meddelt dispensation til at modtage jord
Er der modtaget jord uden tilladelse?	Ja □ Nej x
15) Brug af rent byggeaffald	
a) Benyttes der nedknust byggeaffald til interne køreveje (eller andet)?	a) Ja □ Nej x
b) Er der vilkår om, at nedknust byggeaffald skal fjernes i forbindelse med efterbehandling	b) Ja □ Nej x
16) Import af rene råstoffer	Allerød Kommune har i 2013 givet en 10-årig tilladelse samt dispensation, som lovliggør og regulerer tilførsel, behandling, oplag og videresalg af råstoffer på lokaliteten fra Lyngevej 263-265 (Lyngevej Grusgrav). Der er ikke i råstoftilladelsen givet tilladelse til import af råstoffer med henblik på sammenblanding med stedligt indvundne råstoffer.
17) Andre forhold	
a) Arkæologi Har der været kontakt til det lokale museum? Er der fundet arkæologisk interessante værdier?	a) Ja □ Nej x Der er ikke afrømmet overjord fra nye arealer ifm. tilladelsen.

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
b) Dræn Er der kendskab til/fundet drænledninger? Løber der dræn ud af skrænter nogle steder	b) Ja □ Nej x
c) Oppumpede vandmængder og grundvandssænkning	c) Ja □ Nej □ Ikke relevant x
d) Monitering af vandstand i nærliggende § 3 søer	d) Ja □ Nej □ Ikke relevant x
e) Grusskylning, bundfældningsbassin Er der bemærkninger?	e) Ja □ Nej □ Ikke relevant x
f) Affald Er der oplag af affald, eller spor efter afbrænding af affald?	f) Ja □ Nej x Ikke relevant □
18) Er der afgørelser og dermed yderligere vilkår efter anden lovgivning? a) Naturbeskyttelsesloven b) Planloven c) Vandforsyningsloven	a) Der er meddelt dispensation til at nedlægge en ca. 200 m^2 stor sø inden for det ansøgte indvindingsområde. Dispensationen er meddelt på vilkår om etablering af to nye søer. Vilkår 4.9 til vilkår 4.19 i tilladelsen. b) Der er meddelt dispensation fra lokalplan 332. Vilkår 4.6 til vilkår 4.8 i tilladelsen. c) Der er meddelt tilladelse til indvinding af grundvand til støvbekæmpelse. Vilkår 4.1 til vilkår 4.5 i tilladelsen. Allerød Kommune orienteres om tilsynet ved modtagelse af en kopi af dette tilsynsnotat.
19) Er tilsynet udelukkende foregået udendørs	Ja x Nej □

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
20) Øvrige bemærkninger Er der forhold man skal være særligt opmærksomme på f.eks. tidligere klager?	Ingen øvrige bemærkninger
Dato 29. oktober 2020	**Navn** Louise Holm Christensen

Region Hovedstaden

BILAG 2 – KORT OVER INDVINDINGSOMRÅDET



Region Hovedstaden

BILAG 3 – FOTOS AF OBSERVATIONER VED TILSYN



Foto 1: Nedknusningsanlæg placeret på matr. 26d Lynge By, udenfor indvindingsarealet.



Foto 2: : Oplag placeret på matr. 26d Lynge By, udenfor indvindingsarealet.



Foto 3: Gravefront



Foto 4: Sorterværk. Der blev ikke fundet tegn på olieforurening.