

POLITIKERSPØRGSMÅL

Spørgsmål nr.: RR-027-25

Dato: 24. januar 2025

Stillet af: Thomas Rohden (B)

Besvarelse udsendt den: 25. februar 2025, opdateret 2. juli 2025

Opdateret svar vedr. luftrensere på Rigshospitalet

Spørgsmål:

De internationale eksperter, Rigshospitalet valgte at inddrage, pegede på at luftrens med HEPA-filtre var centralt for bekæmpelse af skimmel i luften. Tilmed har Teknologisk Institut udarbejdet en rapport, der peger på luftrens med HEPA-filtre som en løsning. Altså er der klare faglige anbefalinger.

Tidligere valgte man at købe 4 enheder, der så viste sig ikke at være af den fornødne standard. Nu køber man så kun to nye enheder, dog af den fornødne standard.

Jeg tænker, at de to enheder skal opstilles i det personalekøkken, som man forventer er en kilde?

Men hvad med de yderligere anbefalinger om gangarealer eller patientstue? Dem vil man så ikke gå videre med eller hvad?

Oprindeligt svar:

Vurderingen fra administrationen var, at luftrensere potentielt kunne være et supplement til øvrige initiativer til at bekæmpe skimmelsvampen *Aspergillus Flavus* på Rigshospitalet. Derfor blev der indkøbt fire luftrensere for at teste, om de gav en positiv effekt på luftkvaliteten.

De fire luftrensere blev anvendt fire forskellige steder på Rigshospitalet. Da godkendelserne af de fire indkøbte luftrensere imidlertid ikke kunne verificeres, valgte administrationen at indkøbe to nye luftrensere med godkendt certificering for at gentage målingerne.

Den ene nye luftrenser blev opsat i et personalekøkken og den anden i en personalestue. Administrationen vurderede, at der var for store støjgener forbundet med brugen af luftrenserne til, at det var hensigtsmæssigt at teste dem på sengestuerne.

Efter afslutning af forsøget med både de fire første luftrense og de to nye luftrensere kan der ikke måles nogen forbedring af luftkvaliteten i forhold til luftprøver taget før forsøget.

Sporene på *Aspergillus Flavus* sætter sig sammen i kæder og falder til jorden, hvor sporerne primært findes i støv og på diverse overflader og i mindre grad i luften. Administrationens tilgang til at bekæmpe *Aspergillus Flavus* går derfor på at sanere, renovere, løbende hovedrengøring og opretholdelse af det daglige høje rengøringsniveau.

Opdateret svar den 30.6.2025

Den 20. maj 2025 blev Sundhedsudvalget orienteret om arbejdet med opfølgning på ekspertanbefalinger vedr. håndtering af skimmelsvamp på Rigshospitalet. Det blev her aftalt, at administrationen skulle opdatere svaret fra marts 2025 på politikerspørgsmål RR-027-25 vedr. luftrensere ud fra nuværende vidensniveau.

Som tidligere oplyst har Center for Ejendomme i henhold til de internationale eksperters anbefalinger testet brugen af luftrensere. Testene med både de oprindelige og de certificerede luftrensere har ikke vist nogen målbar forbedring af luftkvaliteten.

Som administrationen oplyste på møde i Sundhedsudvalget den 20. maj 2025, vurderer administrationen, at den konstaterede manglende effekt af luftrenserne hænger sammen med, at de iværksatte rengøringstiltag i forvejen er lykkedes med at fjerne så meget støv, at luftrenserne i praksis har vist sig ikke at gøre en forskel.

*Rigshospitalet og Center for Ejendomme fortsætter i stedet arbejdet med at bekæmpe *Aspergillus Flavus* igennem de anbefalinger fra de internationale eksperter, som vedrører kildeopsporing, sanering, renovering, løbende hovedrengøring og opretholdelse af det daglige høje rengøringsniveau.*

Siden besvarelsen fra marts 2025 er kilden til skimmelsvampen blevet lokaliseret til et personalekøkken på 5. etage i Sydfløjen. Renovering af køkkenet er påbegyndt med henblik på at fjerne skimmelsvampen. Der er i den forbindelse opsat en række sikkerhedsforanstaltninger, som skal sørge for, at skimmelsvampen ikke spredes under renoveringsarbejdet. Monitoreringsprøver fra den 2. juni 2025 understøtter, at renoveringen og afskærmningen af området er passende og effektiv.

Renoveringen forventes afsluttet i efteråret 2025.