Region Hovedstaden

Center for Regional Udvikling

Miljø

Dagerød Grusgrav Aps
Sendt til e-boks ved CVR.: 21752487

Direkte 38665666
Mail line.kyrsting@regionh.dk

Journal-nr.: 19088301
Ref.: LSK/KSP

Dato: 10. oktober 2024
Revideret 31. oktober 2024

Tilsynsnotat, Dagerød Grusgrav

Region Hovedstaden har den 19. september 2024 udført tilsyn med råstofaktiviteterne i Dagerød Grusgrav beliggende matr.nr. 12d og 12n Plejelt By, Tikøb og 1m Bøtterup By, Tikøb i Helsingør Kommune. Ved tilsynet deltog for Region Hovedstaden Line Kyrsting og Kathrine Stener Passarge.

Formål

Formålet med tilsynet var at føre kontrol med overholdelsen af vilkårene i gældende tilladelse[1] efter råstofloven samt med overholdelsen af relevante bestemmelser i råstofloven[2] og jordforureningsloven[3].

Lovhjemmel

Region Hovedstaden foretog tilsynet med hjemmel i råstoflovens § 31 og jordforureningslovens § 66.

Observationer

Generelt fremstod området i pæn stand. Der var ingen aktivitet i grusgraven under tilsynet.

Regionen har på baggrund af tilsynet uddybende bemærkninger vedr.

- Ved tilsynet blev der observeret byggeaffald bestående af mursten, brokker og knust beton samt en stålbjælke på en del af den nordlige skrænt (se foto).

<u>Ad Indskærpelse af vilkår 2.31 og 2.51 vedr. affald og genbrugsmaterialer</u>

Regionen konstaterede, at der henlå en mindre mængde byggeaffald på en del af den nordlige skrænt på matr.nr. 12d. Med henvisning til vilkår 2.31 og 2.51 skal regionen indskærpe, at affald og genbrugsmaterialer ikke må deponeres, men skal bortskaffes til godkendt modtager.

---

[1] Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af 18. juli 2019 og 23. august 2021

[2] Bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer med senere ændringer

[3] Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord med senere ændringer

Forholdet skal være bragt i orden senest den 14. november 2024. Regionen opfordrer til, at der fremsendes fotodokumentation for, at forholdet er udbedret.

Vilkår 2.31 *Virksomhedens affald skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen samt gældende affaldsregulativer i Helsingør Kommune*

Vilkår 2.51 *Interne køreveje og lignende, som er anlagt med tilførte genbrugsmaterialer m.v., skal fjernes, og materialerne skal bortskaffes til godkendt modtager efter given lovgivning*

Høring

Et udkast af tilsynsnotatet blev sendt til indvinder den 10. oktober 2024. pj@opland.eu har på vegne af indvinder oplyst, at byggeaffaldet stammer fra tidligere bygværker i området bestående af et hus og en omlagt hovedledning som har været beskyttet af tegl/mursten. Dagerød Grusgrav har den 23. oktober 2024 fremsendt dokumentation for oprydning af arealet. Regionen har den 30. oktober 2024 godkendt oprydningen og vil ikke foretage sig yderligere i sagen.

Med venlig hilsen

Line Skovgaard Kyrsting
Specialkonsulent | Geolog
line.kyrsting@regionh.dk

Vedlagt

Bilag 1: Kontrolskema for planmæssigt tilsyn
Bilag 2: Kort over tilladt indvindingsområde med indtegning af fotovinkler
Bilag 3: Fotos af observationer ved tilsyn

Kopi til

Helsingør Kommune v/ mail@helsinor.dk
Opland v/ pj@opland.eu
Grundejer (sendt via e-boks)

Bilag 1 – Kontrolskema for planmæssigt tilsyn

Dagerød Grusgrav
Lokalitet: 12d og 12n Plejelt By, Tikøb og 1m Bøtterup By, Tikøb
Indvinder: Dagerød Grusgrav ApS Kontaktperson: Benny Rasmussen
Grundejer: matr.nr. 1m og 12d ejes af Dagerød Grusrav Matr.nr. 12n ejes af anden grundejer
Tilsynsførende: Line Kyrsting og Kathrine Stener Passarge Dato for tilsyn: 19. september 2024
Tilstede ved tilsynet: Line Kyrsting og Kathrine Stener Passarge

Tilladelsen
Tilladt indvindingsareal: ca. 3,5 ha
Tilladt årlig indvindingsmængde: 120.000m^3 sten, sand, grus og ler
Senest indberettet: 11.672m^3
Driftstid mandag – fredag: kl. 07:00-17.00
Driftstid lørdag: -
Indvinding under grundvand: -
Efterbehandling: Natur og rekreativt område
Tilladt maskinel: - Gummiged af mærket Komatzu WA 470 - Mobilt sorteranlæg, Chieftain 1400 - Dumper, Doosan A 30 - Mobiltank dobbeltbundet, STS 3000 - Dumper Volvo A30 - Dozer, Cat D6

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	**Kommentarer/bemærkninger**
1. Graveplan Er der bemærkninger til graveplanen?	Ingen bemærkninger
2. Efterbehandlingsplan Er der bemærkninger til efterbehandlingsplanen?	Ingen bemærkninger.

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
3. Indvindingsmængde Er der bemærkninger til indvindingsmængden?	Ingen bemærkninger
4. Indvinding under grundvand Er der bemærkninger til indvinding under grundvand?	Der indvindes ikke under grundvand.
5. Gravegrænser Er der bemærkninger til gravegrænser?	Ingen bemærkninger. Der var opsat markeringer langs gravegrænsen.
6. Skrænthældninger Er der bemærkninger til skrænthældninger over/under grundvand på aktive eller efterbehandlede arealer?	Tilsynet vurderede at vilkår ifm skrænthældninger er overholdt.
7. Støj Er der bemærkninger til støj	Der var ikke aktivitet i grusgraven.
8. Støv Er der bemærkninger ift. støvgener og støvbekæmpelse?	Der var ingen aktiviteter i grusgraven.
9. Veje Er der bemærkninger til renholdelse af vejene?	Tilsynet konstaterede vejen renholdt.
10. Driftstider Er der bemærkninger til drifttider?	Ingen bemærkninger. Tilsynet besøgte grusgraven i drifttiden.
11. Brændstofhåndtering Er der bemærkninger til brændstofhåndtering?	Ingen bemærkninger
12. Parkering og maskinplads Er der bemærkninger til parkering og maskinplads?	Ingen bemærkninger
13. Affald Er der bemærkninger til affald og/eller olieaffald?	Tilsynet observerede en mindre mængde byggeaffald på en del af den nordlige skrænt på matr.nr. 12d.
14. Materiel (til gravning og bearbejdning af råstoffer) Er der bemærkninger til antal, placering og brug af maskinel?	Ingen bemærkninger, der henstod et sorterværk i grusgraven, men ikke andet materiel.

Tjekpunkter iht. Råstofindvindings-tilladelse	Kommentarer/bemærkninger
15. Deponering af jord Er der bemærkninger til jorddeponering?	Ingen bemærkninger
16. Brug af rent byggeaffald Er der bemærkninger til brug af rent byggeaffald?	Se punkt 13.
17. Import af rene råstoffer Er der bemærkninger til import af råstoffer?	Ingen bemærkninger
18. Monitering af vandstand i § 3 beskyttede søer Er der bemærkninger til monitering?	Ingen bemærkninger
19. Andre forhold Er der bemærkninger til andre forhold såsom arkæologi, dræn eller diger?	Ingen bemærkninger
20. Afgørelser efter anden lovgivning? Er der bemærkninger til forhold efter anden lovgivning? F.eks. naturbeskyttelsesloven, planloven, vandforsyningsloven, vejloven, miljøloven, andre?	Ingen bemærkninger
21. Orientering af anden myndighed Er det nødvendigt at kontakte kommunen eller anden myndighed om et eller flere forhold?	Ej nødvendigt
22. Er tilsynet udelukkende foregået udendørs?	Ja ☒ Nej ☐
23. Øvrige bemærkninger Er der forhold man skal være særligt opmærksomme på f.eks. tidligere klager?	Ingen bemærkninger
10. oktober 2024	**Line Kyrsting**

Bilag 2 – Oversigtskort



Bilag 3 – Fotos



Foto 1: Gammel stålbjælke stikkende ud af en skrænt



Foto 2: murbrokker og andet byggeaffald spredt på den nordlige skrænt