

POLITIKERSPØRGSMÅL

Opgang B & D
Telefon 3866 6000
Direkte +45 3862 6059
Mail csu@regionh.dk

Dato: 12. november 2015

Spørgsmål nr.: 206

Dato: 2. november 2015

Stillet af: Anne Ehrenreich (V)

Besvarelse udsendt den: 12. november 2015

Spørgsmål:

Jeg har modtaget disse billeder fra røntgenafdelingen på Hvidovre, som pt. er under ombygning. Selvom afdelingen måske er under ombygning, ligner dette ikke noget vi kan være bekendt. Også under ombygninger skal borgerne kunne føle sig velkomne og trygge, og der må helt bestemt ikke være tvivl om en ordentlig hygiejne. Jeg ser frem til at høre, hvordan I vurderer situationen, og hvad der gøres for at sikre hygiejnen under ombygninger.

NB: De omtalte billeder viser patienter og bliver derfor ikke offentliggjort.

Svar:

Hvad er administrationens vurdering?

Ombygningerne på Ambulatorietagen på Hvidovre Hospital er det ene af hospitalets tre delprojekter i Kvalitetsfondsprojektet. Ombygningerne fordres at blive gennemført til tiden, til prisen og uden at hospitalet mister behandlingskapacitet – dvs. at hospitalet skal være i fuld drift mens der bygges.

Det er en kompliceret opgave at gennemføre store og gennemgribende ombygninger i en afdeling i fuld drift, og der kan af den grund ofte opstå konflikt mellem flere hensyn - hvor hensynet til patientsikkerhed vægter tungere end patientoplevelsen.

Udover hensynet til patientsikkerhed og patientoplevelse er der en række andre hensyn og krav fra bl.a. arbejdstilsynet til hvordan håndværkerne kan udføre deres arbejde, samt krav til arbejdsforholdene for hospitalets egne ansatte i områderne.

Under byggeriet er det entreprenørens opgave at informere om byggeriet ved at opsætte informationsskilte, afskærme kasser og materialer, og opsætte støvskærme. Desuden opsættes i loftet en ”afgrænsning” til teknikrummet med et tyndt hvidt net, for at oplevelsen skal være bedre. På tidspunktet hvor billederne er taget, er dette imidlertid endnu ikke sat op.

Amager og Hvidovre Hospital er i kontinuerlig dialog med entreprenører og byggeledere om at aftalte afgrænsninger og afdækninger bliver sat rettidigt op. Herudover følges nøje med i om der er klager fra patienter, pårørende og medarbejdere, for at kunne

handle på evt. problemer i god tid før det bliver alvorligt, og endelig har byggeafdelingen jævnligt møder med Arbejdstilsynet om byggepladsen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der har været meget få klager fra patienter, pårørende og medarbejdere.

Afdelingsledelsen i funktions- og billeddiagnostisk enhed er ligeledes opmærksom på, at patienterne (og personalet) generes så lidt som overhoved muligt. Med den rejste kritik vil afdelingen gennemgå, hvad der kan gøres bedre.

Hvad gøres for at sikre hygiejnen under ombygninger?

Hvidovre og Amager Hospitals hygiejneorganisation har forud for ombygningen i funktions- og billeddiagnostisk enhed rådgivet byggeprojektet angående smitterisiko og konkluderet, at ambulante patienter uden risiko kan vente i området, mens indlagte patienter ikke må vente i området, men skal transporteres direkte til undersøgelsesstuen. Desuden er det aftalt, at der ved renoveringsopgaver, der genererer støv, skal etableres støvvægge, som afskærmer området fra patientventearealer.

Hospitalet har oplevet enkeltstående situationer, hvor der var urent nedfald fra lofter. Det har straks været drøftet med byggeafdelingen, hvor man umiddelbart har spændt ”nødlofter” ud. Hvidovre og Amager Hospital har vurderet, at de rengøringsmæssige og hygiejniske forhold er i orden.